

## 1.1 公園施設

公園の施設は8施設となっており、公園内にあるトイレ、事務所、休憩所及び管理棟等です。中央公園内の管理棟一棟のみ旧耐震基準に基づく施設となっています。

### (1) 施設一覧

施設名	延床面積 (m <sup>2</sup> )	竣工年度	構造
中央公園	157	1978・1988	CB造
多久駅南公園トイレ	14	2008	RC造
今出川ふるさと公園トイレ	23	1994	W造
岩屋山溪桜公園	65	1990・1991	W造・PC造
納所フルーツの森トイレ	29	2008	コンクリート造
宝満山公園トイレ	20	2003	W造
西溪公園駐車場トイレ	17	1997	LS造
東部公園トイレ	9	1972	RC造




中央公園（管理事務所）



宝満山公園トイレ

## (2) 施設の配置状況



## (3) 今後の基本的な方針

公園施設の多くはトイレ、休憩所等で、中央公園の管理棟が築後約38年経過していますが、その他の施設は、築後約8～32年程度経過している状況にあります。

施設の老朽化や利用状況を踏まえて、大規模改修や更新の検討及び修繕を行っていきます。また、社会情勢の変化、利用者のニーズ等の変化等を踏まえ、その都度必要な規模・機能について検討するとともに、使用頻度が低い施設については、除却等の見直しも必要に応じて検討します。