



③ 藤川内の急傾斜地崩落



④ 瓦川内の岩屋川内川護岸崩落等



⑤ 市道宮ノ前・天ヶ瀬・井上線の法面崩落
一般車両の通行止めが続く

令和元年8月の前線に伴う大雨被害視察

10月25日に令和元年8月26日～28日の記録的大雨による災害現場(視察時点での把握被害は、住宅被害198棟、市道196箇所、河川142箇所、林道108箇所、農地600箇所)のうち6箇所の現地視察を行いました。

多久市議会 被災箇所現地調査

令和元年10月25日(金)

被災箇所		備考
⑥	農道災害 (南多久町駄道)	地すべり
⑤	市道宮ノ前・天ヶ瀬・井上線 (南多久町天ヶ瀬)	市道法面崩落
④	岩屋川内川 (南多久町瓦川内)	護岸崩落等
③	急傾斜地崩落 (西多久町藤川内)	土砂崩落
②	板屋地区農地保全 (西多久町板屋上)	地すべり
①	林道高木川内線 (西多久町船山)	地すべり



① 林道高木川内線の地すべり



② 板屋地区の農地地すべり